



Ersatzteile für klassische britische Fahrzeuge

**Limora Zentrallager**  
Industriepark Nord 21  
D - 53567 Buchholz  
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0  
E-Mail: [Limora@Limora.com](mailto:Limora@Limora.com)  
Internet: [www.Limora.com](http://www.Limora.com)

**Filialen:**

- Aachen • Berlin • Köln
- Düsseldorf • Stuttgart
- München



Es kann sein, daß der Zylinderkerbstift des Pleuelbolzens (Best.-Nr. 200276) nicht genau in die Aussparung des Pleuels paßt. In diesem Fall bitte das Pleuel entsprechend nacharbeiten.

It is possible that the pin of the con rod bolt (part no. 200276) does not fit exactly into the recess of the con rod. In this case, please rework the con rod accordingly.